




**FIG 1**

6279289

Fig 18



**FIG 2**

3/15



**FIG 4**

**FIG 3**

4/15


**FIG 5**




5/15



**FIG 8**




**FIG 7**




**FIG 6**

60960-97360




**FIG 9**

09/381216-21360



**FIG 10**

8/15



**FIG. 11**




|           |           |          |
|-----------|-----------|----------|
| APPROVED  | O.G. FIG. |          |
| BY        | CLASS     | SUBCLASS |
| DRAFTSMAN |           |          |

WO 98/41706

09/381216

PCT/US98/05433



653T60" 3T2T3E60

10/15




FIG 13

11/15

**FIG 14**




FIG 14: section


|           |           |          |
|-----------|-----------|----------|
| APPROVED  | O.G. FIG. |          |
| BY        | CLASS     | SUBCLASS |
| DRAFTSMAN |           |          |

WO 98/41706

09/381216


PCT/US98/05433

12/15



**FIG 15**


09/381216



**FIG 16**

09/381216-31213600

**FIG 17**



009700-972560

**FIG 18**

